

檔號：
保存年限：

社團法人中華民國牙醫師公會全國聯合會函

地址：台北市復興北路 420 號 10 樓

傳真：(02)25000126

聯絡人及電話：蘇晟瑜(02)25000133 轉 223

電子郵件信箱：leosu@cda.org.tw

受文者：詳如正本收文者

發文日期：中華民國 113 年 4 月 26 日

發文字號：牙全仁字第 01257 號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：普通

附件：核能安全委員會 113 年 4 月 17 日核輻字第 1130005820 號函影本



請加入牙醫全聯會 LINE@

主旨：函轉核能安全委員會有關 113-114 年登記備查類可發生游離輻射設備查核作業，敬請 查照並轉知所屬會員醫師。

說明：依據核能安全委員會 113 年 4 月 17 日核輻字第 1130005820 號函辦理，隨函檢附影本乙份。

正本：各縣市牙醫師公會



理事長
江澤鈞

本 案 依 照 分 層 負 責 規 定
授 權 輻 射 防 監 球 委 決 行

副本

檔 號：

保存年限：

核能安全委員會 函

地址：234634 新北市永和區成功路1段80號2樓

承辦人：侯政宇

電話：(02)8231-7919 分機：2196

傳真：(02)8231-7829

電子信箱：cyhou@musc.gov.tw

10491

台北市中山區復興北路420號

受文者：社團法人中華民國牙醫師公會全國聯合會

裝

發文日期：中華民國113年4月17日

發文字號：核輻字第1130005820號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：受訪機構基本資料回覆單暨說明文件一份

主旨：本會規劃於113年度辦理「113-114年登記備查類可發生游離輻射設備查核作業」，請貴單位配合現場查核相關事宜，詳如說明，請查照。

說明：

一、貴單位為本會登記備查類可發生游離輻射設備(X光機)之列管單位，為確認目前各項設備作業資訊與本會核准內容一致，及宣導重要管制及輻射安全資訊，並輔導各單位使用本會「輻射防護雲化服務系統」進行線上申辦，故辦理旨揭作業。


二、本計畫係委託「中華民國醫事放射師公會全國聯合會」執行，並委派經本會認可之專業人員進行現場查核，查核作業預計於本年度5月至11月期間執行，惠請貴單位協助辦理，俾利聯繫查核時間及相關配合事項。本案聯絡人：王文偉秘書（電話：02-2558-5191；E-mail：cart@mail2000.com.tw）

正本：勝斌牙醫診所、天工牙醫診所、蔡志明牙醫診所、曜聖牙醫診所、中山牙醫診所、西園醫療社團法人西園醫院、吳越夫牙醫診所、威廉牙醫診所、永芳牙醫診所、劉定國牙醫診所、美齊牙醫診所、天玉牙醫診所、有仁牙醫診所、福國牙醫診所、第一牙醫診所、長茂牙醫診所、佛牙昌牙醫診所、心陽牙醫診所、復光牙醫診所、誠良牙醫診所、曾安牙醫診所、品安牙醫診所、安麗牙醫診所、日禾牙

醫診所、華仁牙醫診所、耀美牙醫診所、敦煌牙醫診所、康軒牙醫診所、美齡牙醫診所、得人牙醫診所、天籟牙醫診所、惠潔牙醫診所、印象牙醫診所、信心牙醫診所、承新牙醫診所、峰茂牙醫診所、品澄牙醫診所、全美牙醫診所、鑫牙醫診所、西湖牙醫診所、安政牙醫診所、康德牙醫診所、心美牙醫診所、維悅牙醫診所、亞卓牙醫診所、康鄰牙醫診所、興雅牙醫診所、品潔牙醫診所、德軒津牙醫診所、鄭文彥牙醫診所、呂忠孝牙醫診所、惠康牙醫診所、軒品牙醫診所、東暘牙醫診所、嘉得牙醫診所、德恩牙醫診所、蔡進富牙醫診所、潔美牙醫診所、麗晶牙醫診所、大新牙醫診所、金龍牙醫診所、全鴻牙醫診所、吉祐牙醫診所、慶星牙醫診所、漢聲牙醫診所、椰林牙醫診所、華賢牙醫診所、瑞祥牙醫診所、進賢牙醫診所、全品牙醫診所、昱軒牙醫診所、康橋牙醫診所、景安牙醫診所、寶麒牙醫診所、恆愛牙醫診所、旺威牙醫診所、安琪兒牙醫診所、元富牙醫診所、承心牙醫診所、樹德牙醫診所、中華牙醫診所、雅登牙醫診所、大慶牙醫診所、協和牙醫診所、陳牙醫診所、宏儒牙醫診所、秀峰牙醫診所、永光牙醫診所、永全牙醫診所、全家聯合牙醫診所、本一牙醫診所、吉隆牙醫診所、林口周牙醫診所、黃乃靖牙醫診所、朝陽牙醫診所、京璋牙醫診所、京采牙醫診所、佳新牙醫診所、上揚牙醫診所、冠眾牙醫診所、良源牙醫診所、吉品牙醫診所、永生牙醫診所、益康牙醫診所、東太牙醫診所、宏慈牙醫診所、東信牙醫診所、翔美牙醫診所、正光牙醫診所、東勇牙醫診所、潔明牙醫診所、耀潔牙醫診所、王子牙醫診所、誼安牙醫診所、意康牙醫診所、禾一牙醫診所、陳牙醫診所、馨典牙醫診所、樹德牙醫診所、名揚牙醫診所、時代牙醫診所、啟清牙醫診所、冠榮牙醫診所、品悅牙醫診所、夢奇地牙醫診所、天真牙醫診所、真善美牙醫診所、康華牙醫診所、德盛牙醫診所、和平鄉衛生所、元佑牙醫診所、東平牙醫診所、信榮牙醫診所、陸開盛牙醫診所、永達牙醫診所、品誠牙醫診所、新生牙醫診所、良德牙醫診所、澄新牙醫診所、康健牙醫診所、賴恆清牙醫診所、呈美牙醫診所、陳春琴牙醫診所、欣傳牙醫診所、雅健牙醫診所、尚豪牙醫診所、惟美牙醫診所、宏達牙醫診所、啄木鳥牙醫診所、栢青牙醫診所、傑美牙醫診所、長青牙醫診所、豐南牙醫診所、快樂牙醫診所、晶湛牙醫診所、王敏星牙醫診所、調元牙醫診所、傑聖牙醫診所、彥維牙醫診所、佳恩牙醫診所、德明牙醫診所、品誠牙醫診所、潔安牙醫診所、菁華牙醫診所、全友牙醫診所、佑昇牙醫診所、信賴牙醫診所、大明牙醫診所、遠傳牙醫診所、皓美牙醫診所、全家牙醫診所、佑民醫療社團法人佑民醫院、名家牙醫診所、世樺牙醫診所、建龍牙醫診所、仁美牙醫診所、崇翔牙醫診所、員林時代牙醫診所、高新牙醫診所、依均安牙醫診所、欣容牙醫診所、鶴鳴牙醫診所、芬園楊牙醫診所、芳仁牙醫診所、現代牙醫診所、專佳牙醫診所、張耿榮牙醫診所、黃文政牙醫診所、慧安牙醫診所、優格牙醫診所、王柏東牙醫診所、健雅牙醫診所、格林牙醫診所、快安牙醫診所、永安聯牙醫診所、立潔牙醫診所、安田牙醫診所、中心牙醫診所、楊牙醫診所、海安文元牙醫診所、麗康牙醫診所、河馬牙醫診所、新美牙醫診所、優良牙醫診所、渥森牙醫診所、惠安牙醫診所、維仁牙醫診所、黃宗偉牙醫診所、青年牙醫診所、晶緻牙醫診所、成杏牙醫診所、沐德牙醫診所、益安牙醫診所、東門牙醫診所、佳宏牙醫診所、今日牙醫診所、傑仁牙醫診所、善品牙醫診所、高雄榮民總醫院臺南分院、經典牙醫診所、品橙牙醫診所、雲品牙醫診所、聯合牙醫診所、親辰牙醫診所、高大牙醫診所、泰立醫事放射所、國維牙醫診所、昆煌牙醫診所、王凱正牙醫診所、靜好牙醫診所、昱安牙醫診所、真禾牙醫診所、紐新牙醫診所、崇愛牙醫診所、高雄市立民生醫院、冠昇牙醫診所、鴻亞牙醫診所、大來牙醫診所、澄品牙醫診所、優美牙醫診所、美利亞牙醫診所、誠美牙醫診所、祥益牙醫診所、班得瑞牙醫診所、日安牙醫診所、家康牙醫診所、愛生牙醫診所、和進牙醫診所、德月牙醫診所、雙慈牙醫診所、晨康牙醫診所、王志立牙醫

診所、強生牙醫診所、立達牙醫診所、豐瑞牙醫診所、君宇牙醫診所、董誠哲牙
醫診所、昇陽牙醫診所、大衛牙醫診所、信望愛牙醫診所、郭明宗牙醫診所、向
日葵牙醫診所、臺灣基督教門諾會醫療財團法人門諾醫院壽豐分院、台東縣蘭嶼
鄉衛生所、富祥聯合牙醫診所

副本：社團法人中華民國牙醫師公會全國聯合會(含附件)、中華民國醫事放射師公會全國
聯合會、本會輻射防護組

主任委員


樂

詩

線



核能安全委員會

113年登記備查類可發生游離輻射設備查核作業

主辦單位：核能安全委員會

承辦單位：中華民國醫事放射師公會全國聯合會

受訪機構基本資料回覆單

您好：

核能安全委員會為輔導貴單位登記備查類可發生游離輻射設備（X光機）重要管制及輻射安全資訊，本年度委託中華民國醫事放射師公會全國聯合會執行「113-114年登記備查類可發生游離輻射設備查核作業」之實地查核與輔導作業。

查核當日由1位委員負責進行設備查核作業，相關查核紀錄及資料本會謹作為公務使用，不會外流或作為他用，敬請貴單位配合及諒察。

※此次訪視需使用到核能安全委員會輻射防護雲化服務系統
(<https://1ice.nusc.gov.tw>)，請貴單位務必事先查備使用該系統的帳號、密碼，檢附「輻射防護雲化服務系統帳號密碼不見了，要怎麼查」附件，請參考。

※惠請協助於 113年4月30日前以傳真(02-2558-5192)或
E-mail(cart@mail2000.com.tw)回覆，俾便後續作業，未盡事宜請洽電話
02-2558-5191。

機構名稱		統一編號 (醫事機構代碼)	
		輻射防護雲化 服務系統帳號	
機構負責人			
機構地址			
聯絡人姓名		聯絡人職稱	
聯絡電話		聯絡人行動電話	
聯絡傳真		聯絡人電子信箱	
當日陪同人員 姓名		當日陪同人員 稱	
當日陪同人員 電話		當日陪同人員 行動電話	

核能安全委員會

113 年登記備查類可發生游離輻射設備查核作業

輻射防護雲化服務系統帳號密碼不見了，要怎麼查

上網連結至核能安全委員會輻射防護雲化服務系統(<https://aeclice.aec.gov.tw>)，登入帳號及密碼。倘忘記密碼者，可由左手邊下載密碼重設申請書，填妥資料並用印後傳真至核能安全委員會申請修改。

程序如下：

(1) 記得申請時之電子信箱時：

首先到核能安全委員會官網，點選「輻射防護」→「申辦專區」→「輻射防護雲化服務系統」→「輻射防護雲化服務系統(證照申辦及網路申報)」→「忘記密碼」(會用當初設定的電子信箱寄送郵件)→到信箱收取新密碼，利用新密碼登入

(2) 忘記申請時之電子信箱時：

首先到核能安全委員會官網，點選「輻射防護」→「申辦專區」→「輻射防護雲化服務系統」→「密碼重設申請書(DOC) 或 (ODT)」→填好傳真至 02-82317829 或 02-82317830 或 E-mail 至 rpid@aec.gov.tw

步驟 1-1：上網連結至本會輻射防護雲化服務系統(註 1)，登入帳號及密碼(註 2)。倘忘記密碼者，可由左手邊下載密碼重設申請書，填妥資料並用印後傳真至本會申請修改。

The screenshot shows the login interface of the Nuclear Safety Commission's Radiation Protection Cloud-based Service System. At the top left is the NSC logo and name. The main title is "輻射防護雲化服務系統". On the right is a "Login" button. Below it is a form with fields for "用戶帳號" (User Account), "用戶密碼" (User Password), "部門代碼" (Department Code) with a note "無設定勿填", and "驗證碼" (Verification Code) containing "6816". To the left of the form is a sidebar with links to various services, and at the bottom is a link to the "密碼重設申請書" (Password Reset Application Form). A note at the bottom left says "操作範例 (36)".

註 1 :

- 本會輻射防護雲化服務系統網址 <https://1ice.nusc.gov.tw>
- 建議用 Google Chrome 瀏覽器開啟網頁較不會出現相容性的問題
- 如果想將輻射防護雲化服務加入瀏覽器的書籤列 (或我的最愛)，請務必於登入系統後再加入才能加入成功

註 2 :

- 醫療院所之使用帳號為「醫療機構代碼」，可由單位「開業執照」上查詢。

